


SABA - SERVICE - ORGANISATION

1963/64



a = Arbeitskontakt/OPERATING CONTACT
r = Ruhekontakt/RESTING CONTACT

ZF/IF: AM 460kHz FM 10,7MHz
Gleichspannungsmessung mit Voltmeter $R_i \geq 20k\ \Omega$ / V
D.C. VOLTAGE TEST WITH VOLTMETER $R_i \geq 20k\ \Omega$ / V



Röhren-Fassung
(von unten)
TUBE SOCKET



Meß- Buchse
(von oben)
TEST SOCKET



4	$\square \cup \square$	1
6	$\square \cup \square$	3

8	II	16
	$\square \cup \square$	$\square \cup \square$
	$\square \cup \square$	$\square \cup \square$

7	III + IV	1
	$\square \cup \square$	$\square \cup \square$
	$\square \cup \square$	$\square \cup \square$

Widerstände RESISTORS

xxx	0,03W
xx	1/10W
xx	1/4W
xx	1/2W
xx	1W
xx	2W
xx	3W



Stereo - Decoder (MPX/1 - 9)

**Kondensatoren
CAPACITORS**

SABA

Kombinationstruhe

Schwarzwald Vollautomatic 14 Stereo

SABA - SERVICE-ORGANISATION